GUATEMALA
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

INFORME DE MONITOREO DE PROYECTOS DE CODEDE. DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIONES

Fecha de Visita	**30/01/2018**

JOCOTENANGO,SACATEPEQUEZ

Nombre:	**MEJORAMIENTO GAVIONES BORDA DEL RIO GUACALATE DE COLONIA SAN ISIDRO I A COLONIA LAS PERPETUAS ROSAS, JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ**						
SNIP:	169962	**NOG:**	5203392	**Convenio de Cofinanciamiento No.**	6-2016	**Contrato Administrativo No.**	07-2016
Empresa:	**CONSTRUCTORA ROSA**			**Representante Empresa:**		JORGE ARNULFO OLIVEROS RODAS	
Monto Convenio:	Q 1,510,000.00			**Aporte del CODEDE:**		Q 1,162,984.00	
Monto Contrato:	Q 1,507,979.41			**Dif (Convenio - Contrato):**		Q 2,020.59	
Coordenadas Geográficas:	14°34'55.30"N 90°44'53.48"O			**Avance Financiero SNIP:**		100.00%	
% Avance Físico CODEDE:		**% Avance Físico Est. DTO:**		**Avance Fisico SNIP:**		100.00%	

Sistema de Monitoreo Web en Guatecompras:	**Si aplica**
Hay camara instalada en campo:	**NO**
Se encuentra registrado el link en sistema de Guatecompras:	**SI**

ANALISIS DE EXPEDIENTE:

No se tuvo a la vista el expediente, debido a que se encuentra en auditoria por parte de la Contraloría General de Cuentas, según me informa el encargado de expedientes. Cabe mencionar que el proyecto presentó en el SNIP un avance financiero de 100% y avance físico de 100% hasta el 31/12/2017.

OBSERVACIONES TECNICAS :

Durante la visita al proyecto se constató lo siguiente:

1. No hay personal trabajando en obra.
2. Se revisaron 3 tramos de la colocación de gaviones de aproximadamente 100 mt, se revisó la elaboración de muro perimetral de levantado de block con malla el cual presentaba buena calidad de ensamble en los remates finales y los anclajes, la puerta de acceso se encontraba cerrada por lo que no se tuvo acceso al tramo inicial de colocación de gaviones, cabe mencionar que se desconoce el proceso constructivo.
3. Si se encuentra colocado el rótulo de identificación.
4. No se tuvieron a la vista planos y bitácora en obra.

El Arq. Luis Fernando del Cid de la unidad de supervisión del Consejo Departamental de Desarrollo dio acompañamiento durante la visita realizada, para indicar la ubicación de la obra y el estado de la misma.

RECOMENDACIONES:

Adjuntar al expediente: Certificados de calidad de los materiales utilizados, pruebas de laboratorio, Planos finales. **Únicamente se deben reportar avances físicos de trabajos ejecutados y registrar en el SNIP el informe de avance físico de la unidad de supervisión del CODEDE que los respalde, según Articulo 30, del REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO AC. GUB. 540-2013 en vista que únicamente se esta colocando una constancia de avance físico avalada por la unidad de supervisión del CODEDE.**

GUATEMALA
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

FOTOGRAFÍAS DE CAMPO

MEJORAMIENTO GAVIONES BORDA DEL RIO GUACALATE DE COLONIA SAN ISIDRO I A COLONIA LAS PERPETUAS ROSAS, JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ

Estas fotografías fueron tomadas el: 30/01/2018, y evidencian el avance de la obra, MEJORAMIENTO GAVIONES BORDA DEL RIO GUACALATE DE COLONIA SAN ISIDRO I A COLONIA LAS PERPETUAS ROSAS, JOCOTENANGO, SACATEPEQUEZ



FOTO 1

SNIP :	169962	NOG:	5203392

Rótulo de identificación de obra

FOTO 2

SNIP :	169962	NOG:	5203392

Colocación de Gaviones.

FOTO 3

SNIP :	169962	NOG:	5203392

Colocación de Gaviones y muro perimetral



FOTO 4

SNIP :	169962	NOG:	5203392

Muro perimetral con malla y puerta.

Este informe de Monitoreo es para apoyo y fortalecimiento del CODEDE y no como Soporte de Pago.

FOTO 5			
SNIP :	169962	NOG:	5203392
Tramo terminado			

FOTO 6			
SNIP :	169962	NOG:	5203392
Colocación de Gaviones			

COMENTARIOS:
No se tuvo a la vista el informe de la unidad técnica de supervisión del CODEDE que avale el avance físico que se consigna en el SNIP, tomar en cuenta el Análisis del Expediente, Las Observaciones Técnicas y Recomendaciones de este informe.

F. _____

Arq. Roberto Carlos Godoy Gil
Monitor de Proyectos
Dirección Técnica de Operaciones

Este informe de Monitoreo es para apoyo y fortalecimiento del CODEDE y no como Soporte de Pago.